

施工実績(元請公共工事)

外壁改修工事

[2020年]

- ・ 潮江東小学校北東舎外壁改修工事
- ・ 鏡中学校西舎外壁改修工事

[2021年]

- ・ 一宮東小学校西舎及び東舎外壁改修工事
- ・ 種崎地区津波避難センター外壁改修工事

[2023年]

- ・ 三里小学校北西舎及び昇降所棟外壁改修工事
- ・ 大津中学校校舎外壁改修工事
- ・ 旭東小学校南舎外壁改修工事
- ・ 潮江小学校中舎外壁改修工事
- ・ 朝倉小学校北舎外壁改修工事
- ・ 大津小学校北東舎外壁改修工事



[2024年]

- ・ よさこいドーム外壁改修工事

その他にも下請実績多数!

防水改修工事

[2022年]

- ・ 認定こども園えだがわ西園舎屋上防水改修工事

[2023年]

- ・ 東部環境センター管理棟屋上防水改修工事
- ・ 横浜中学校屋内運動場防水改修工事
- ・ 朝倉中学校南東舎ほか屋上防水改修工事
- ・ 高須小学校中舎屋上防水改修工事
- ・ 春野弘岡上保育園防水改修工事



[2024年]

- ・ 十津小学校南舎屋上防水改修工事
- ・ 横内小学校校舎屋上防水改修工事
- ・ 中村高等技術学校若鮎寮屋上防水改修工事

橋梁修繕工事

[2022年]

- ・ 刈屋大橋修繕工事

[2023年]

- ・ 西畑排水樋門管理橋塗装工事



有資格者

(社員数22名)

- ・ 塗装一級技能士 建築塗装作業 6名
- ・ 塗装一級技能士 鋼橋塗装作業 6名
- ・ 一級土木施工管理技士 3名
- ・ 一級建築施工管理技士 1名
- ・ 二級建築施工管理技士 3名
- ・ 二級土木施工管理技士 2名
- ・ 測量士補 1名
- ・ 基幹技能者 4名
- ・ 職長・安全衛生責任者教育 8名
- ・ フルハーネス型墜落制止用器具 13名
- ・ 安全衛生推進者能力向上教育 2名
- ・ 足場の組立て等作業主任者 2名
- ・ 車両系建設機械(解体用)運転 1名
- ・ 車両系建設機械運転(整地・運搬・積込用及び掘削用) 1名
- ・ 小型移動式クレーン 1名
- ・ アーク溶接の業務 1名
- ・ 型枠支保工の組立て等作業主任者 1名

- ・ 建築物石綿含有建材調査者 5名
- ・ 石綿作業主任者 1名
- ・ 有機溶剤作業主任者 6名
- ・ 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 6名
- ・ 玉掛け技能講習 2名
- ・ 高所作業者運転 4名
- ・ 特別管理産業廃棄物管理責任者 5名



『笑顔・夢・感動』を本気の情熱で創造!! クリエイト



塗装、防水、リフォームのことなら
私たちに お任せください!



建築工事全般/土木・橋梁塗装工事
株式会社 **和泉塗装**

0120-731-721 123paint.jp 検索

建設業許可 建築一式(般-5)第9610号/日本塗装工業会会員 No.39048/高知県塗装工業会会員 No.102

本社

〒781-0302 高知市春野町弘岡中2453-5
FAX:088-855-3728
E-mail:izumi-123@hb.tp1.jp

四万十営業所

〒787-0009 四万十市佐岡418-2

SNSも
やっています!

- ・ YouTube
- ・ Instagram
- ・ TikTok



建築工事全般/土木・橋梁塗装工事
株式会社 **和泉塗装**




お家にこんな症状はありませんか？



チョーキング現象

塗膜が薄くなっている外壁は本来持つ耐久性や防水性などが低下していて紫外線や外部刺激を受けやすい状態です。



コーキングのひび割れ

放置すると劣化が進行するため、雨が外壁に侵入し外壁材自体が腐食し、カビやシロアリが発生する可能性があります。



サイディングボードの浮き

サイディングボードが浮いて隙間ができると、そこから雨水が入り込み、ボードの裏面や外壁内部にまで達し、雨漏りや外壁内部の腐食・白アリの発生などを引き起こすことがあります。



コケやカビ、錆が見える

軒天の色が部分的に異なっていたり、一部だけ黒く変色していたりする場合は、屋根からの雨漏りの可能性があります。雨漏りにより軒天が抜け落ちてしまう危険性もあり、雨染みを放置すると、木材の腐食が進行していきます。



屋根の色あせ


色あせ・亀裂・瓦の浮きなど、状態が悪化すると、室内へ雨風が入り雨漏りの原因にも。天井に雨シミができています。屋根だけでなく、家全体の耐久性が低くなり地震・台風には耐えられなくなる可能性があります。



外壁のひび割れ

ひび割れを放置しておくと、ひびの隙間から湿気やシロアリが浸入する場合があります。建物内部の腐食に繋がります。断熱材が湿気にさらされると、カビが繁殖し機能が低下したり、健康被害を与えたりします。また、雨漏りにつながるところもあり、美観性の低下も免れません。

大型リフォームもお任せください！



ひとつでも気になるところがありましたらお気軽にご相談ください

和泉塗装が 選ばれる 5つの理由

1. ずば抜けた技術力！

技能オリンピック四国代表、高知県知事賞2名、1級技能士多数



2. 徹底した現場管理！

最終チェックは1級技能士！！
細かなミスも見逃さない調査！



3. こだわりの仕事！

細部、配線取外し、エアコンカバー取外し、雨戸取外し(自社の倉庫に持ち帰り専用ブースにてこだわり塗装！)



4. 雨漏りは必ず止めます！

現在100%で雨漏りを止めています！
豊富な知識と経験で雨漏りの原因を徹底調査！



5. 厳選した超商品力！

超高耐久・高性能・責任施工商材・費用対効果バツグン

